

? 40/ ??????? ?3

C 761 (6,45 з)
ф2-4шт Ж 4.5-2шт

C 762 (4,94 з)
ф1.5-20шт ф4.5-2шт

C 763 (2,54 з)
ф4-2шт

C 764 (3,98 з)
ф3-2шт

C 765 (3,35 з)
Ов 6х4-2шт ф2.75-2шт

C 766 (4,92 з)
ф3.25-4шт Кв5.5-2шт

C 767 (2,52 з)
Ов6х3-2шт ф2-2шт

C 768 (7,01 з)
Мз-14х7-2шт Ф2.5-2шт
Ф1.5-14шт Ф1.0-22шт

C 769 (6,47 з)
Мз-14х7-2шт Ф1.5-2шт
Ф1.25-8шт

C 770 (8,77 з)
Трп11х11-2шт

C 771 (6,12 з)
ф2-20шт ф2.5-8шт ф6.25-2шт

C 772 (7,61 з)
Ф2.5-2шт Ф2-12шт Ф1.5-36шт

C 773 (5,49 з)
Мз-9х4.5-2шт Мз-8х4-2шт Мз-6х3-2шт
Ф2-2шт Ф1.5-2шт Ф1.25-2шт

C 774 (4,5 з)
Гр-7х5-2шт Ф2-2шт Ф1.5-46шт

C 775 (2,68 з)
ф2-4шт

C 776 (3,91 з)
Ф3-10шт Ф1.0-42шт

C 777 (5,29 з)
ф2.25-2шт ф6.5-2шт

C 778 (6,74 з)
ф1.25-26шт Ж 6-2шт

C 779 (3,35 з)
Ф1.25-30шт

C 780 (6,32 з)
ф1.25-30шт Ов5х3-10шт
ф3.25-2шт

C-40



??????.

??????? : ??? ???? ???????
????
????

[?????? ?????? ?? ????? ??????](#)

???????

???????

?????? 3.

?????.