

? 18

Гарнитуры

20548 0.94 г
кр 1.5-10;

40395 2.3 г
кр1.5-16;

20549 1.93 г
кр 1.5-11;

5.03 г

20550 2.16 г
Ж 4-1

40427 3.88 г
Ж 4-2;

20552 1.43 г
кр 2-1;
кр 1.75-1;
кр 1.5-1;

40431 3.34 г
кр 2-2; кр 1.75-2;
кр1.5-2;

20553 1.2 г
кр 2-1;

40393 2.1 г
кр1.5-32;

40434 2.1 г
кр 2-2;

20554 2.3 г
Кв 4-1;

40436 2.46 г
Кв 4-2;

20556 3.5 г
Ов 8х6-1;
Ов 6х4-2;
кр1.5-2;

40439 4.92 г
Ов 8х6-2; Ов 6х4-2;
кр1.5-2;

20557 2.59 г
кр 5-1;

40443 3.77 г
кр 5-2;

20558 1.55 г
кр1.5-9;

40445 1.87 г
кр1.5-18;

20560 2.25 г
кр 3-1; кр1.5-7;

40450 3.47 г
кр3-2; кр1.5-14;

20562 2.15 г
кр 5-1;

40447 4.08 г
кр5-2;

20559 2.98 г
Бг 6х4-1; кр1.5-10;

40446 5.2 г
Бг 6х4-2;
кр1.5-20;

20561 4.51 г
Гр 7х5-3;
м-з 5х2.5-3;
кр 3-1; кр 2-6;

40449 7.52 г
Гр 7х5-6; м-з5х2.5-6;
кр3-2; кр2-12;

20563 1.83 г
Ж 3-1;

40495 2.1 г
ж.3-2

20564 1.67 г
кр2-1;
кр1,25-14;

40452 3.34 г
кр2-2; кр1.25-28;

20565 1.21 г
кр1,25-1;

40455 2.42 г
кр1.25-2;

20566 3.13 г
ов6х4-3;
кр1.75-8;

40456 2.72 г
ов6х4-6;
кр1.75-16;

20567 4.7 г
кр9-1; кр1.75-18;
кр1.5-10;

40458 4.84 г
кр9-2;
кр1.75-36;



?????????.

????????? : ???? ??? ??????????
?????
?????

[????????? ??????? ?? ?????? ???????](#)

????????

????????.

???????? 2.

????????.