

? 7

Гарнитуры

10355 4.1 г
кр.4-1; кр.2-3;
кр.1,5-21;

40475 6.86 г
кр.4-2; кр.2-6;
кр.1,5-42

10356 3.6 г
кв6х6-1;
кр.2-6;

40477 4.82 г
кв6х6-2; кр.2-6;

10357 4.16 г
кр.2-1; кр.1,5-14;

40479 5.03 г
кр.2-2; кр.1,5-28;

10358 2.12 г
кр.1,25-4;
кр.1,5-4

40524 2.56 г
кр.1,5-4; кр.1,25-4

10359 3.12 г
кр.3-1; кр.1,5-8;

40481 4.6 г
кр.3-2;
кр.1,5-16;

10360 3.37 г
кр.6-1; кр.1,5-16;

40482 5.34 г
кр.6-2; кр.1,5-32;

10361 3.36 г
кр.1,75-7;

40483 5.4 г
кр.1,75-14;

10362 3.53 г
ов5х3-1;
кр.1,5-10;

40484 5.08 г
ов5х3-2;
кр.1,5-20;

10363 5.2 г
кр.3-1; кр.1,5-54;

40486 7.11 г
кр.3-2; кр.1,5-109;

10364 3.56 г
кр.1,25-16

10365 2.76 г
ов.6х8-1; кр.1-6

40498 2.66 г
кр.1-12; ов8х6-2

10366 3.96 г
кр.1,25-38

40499 4.85 г
кр.1,25-76

40490 2.95 г
кр.1,25-32

10367 3.95 г
кр.1,5-48; кв4-1

40539 7.73 г
кр.1,5-96; кв4-2

10368 3.45 г
кр.1,25-5;
кр.1,75-5;
кр.2-5; кр.2,5-1

40502 6.02 г
кр.1,5-10;
кр.1,75-10;
кр.2-10; кр.2,5-2

10369 2.31 г
кр.1,25-4;
кр.1,5-3;
кр.1,75-2;
кр.5-1

40532 5.08 г
кр.1,25-8; кр.1,5-6;
кр.1,75-4; кр.5-2

10370 1.82 г
кр.1,25-6;
кр.1,5-6; кр.2-1

40512 3.21 г
кр.1,25-12; кр.1,5-12;
кр.2-2

10371 1.68 г
кр.1-6; кр.2,5-1

40514 2.92 г
кр.1-12; кр.2,5-2

10372 2.21 г
ов.6х8-1;
кр.1,5-1;
кр.1,75-1

40515 3.98 г
кр.1,5-2; кр.1,75-2;
ов.6х8-2

7



?????????.

????????? : ???? ??? ??????????
?????
?????

[????????? ??????? ?? ?????? ???????](#)

?????????

?????????.

????????? 2.

?????????.